

CORSO DI AGGIORNAMENTO DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Sede: Ordine degli Ingegneri di Ascoli Piceno - Via Firenze n. 4



La disciplina della patente a crediti in edilizia: genesi, regolamentazione, obblighi, criticità

Giovedì 7 novembre 2024 ore 15:00 - ore 19:00 - Presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno – Via Firenze n. 4

Relatore: Ing. VINCENZO ZAFFARANO

ore 14:45 registrazione dei partecipanti

ore 15:00 Con il decreto-legge n. 19/2024, la patente a crediti in edilizia si è finalmente concretizzata in un articolato strumento di prevenzione e di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei cantieri.

Il corso di aggiornamento dei coordinatori intende fornire un quadro completo della patente a crediti, dalla sua genesi alle criticità, passando attraverso l'esame del nuovo assetto normativo e degli obblighi dei soggetti coinvolti (imprese, lavoratori autonomi e committenti), con un focus particolare sul ruolo del CSE.

ore 19:00 test finale

Costo di partecipazione € 35,00

Il seminario è valido per:

n. 4 crediti formativi professionali per iscritti Albo Ingegneri

n. 4 ore di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (CSP/CSE)

n. 4 ore di aggiornamento responsabili dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) (rif. punto 9 e allegato III dell'Accordo Stato - regioni del 7 luglio 2016) e datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP

Per iscriversi cliccare qui:

<https://ascolipiceno.ordinequadrocloud.it/ISFormazione-AscoliPiceno/corso-la-disciplina-della-patente-a-crediti-in-edilizia-genesi-regolamentazione-obblighi-criticita-corso-345.xhtml>